

Livret d'accueil

Pythagore

Quinquiziu
22110 Plouguernevel

Téléphone - 02 96 24 98 98

Fax – 02 96 24 86 96

Site Internet - www.entreprise-pythagore.com




Le métier de Pythagore

Pythagore conçoit, fabrique et pose des plans de cuisine et de salle de bains en granit et en tectone.

Les produits

Le granit



Le granit provient de roches métamorphiques appartenant à des formations très anciennes (plusieurs milliards d'années). Elles ont subies de nombreuses et profondes transformations à très hautes températures et très hautes pressions au cours des ans, ce qui a entraîné la recristallisation des minéraux et fait apparaître des teintes très variées.

Plus **dur** que l'acier et aussi **léger** que l'aluminium, le granit est idéal pour la construction.

Sa **résistance** à la compression est supérieure à celle des bétons hautes performances.

Incombustible : Il fond à une température de 1500 degrés.

Inusable : Sa dureté (7 sur l'échelle de Mohs) lui confère dans le temps une parfaite tenue de son état de surface, notamment de son poli.

Résistant aux chocs : Sa résistance aux chocs localisés est bien supérieure à celle de la fonte. En outre, un choc qui formerait, sur cette dernière, un cratère nécessitant un re-surfage, ne provoquera qu'un éclat sur le granit.

Stable : Il a comme propriété d'être non-conducteur et amagnétique.

Le granit est extrait de carrières sous forme de blocs qui sont tranchés en différentes épaisseurs, (couramment 2 cm et 3 cm pour cuisines et salles de bain) et dont la surface est d'environ 4 m². Les variations d'aspect du granit (veinages et teintes) sont riches et nombreuses, non seulement d'une tranche à l'autre, mais également sur la surface même de la tranche.

Le tectone



Le tectone est une pierre composite constituée d'agregats à haute teneur en silice tels que le quartz, le sable, le granit.

Ces agregats sont liés par des résines polyester et teints par des pigments stabilisés.

Ce procédé donne au matériau des caractéristiques physico-mécaniques exceptionnelles.

Le composite minéral TECTONE satisfait les plus hautes exigences en matière de décoration en assurant des caractéristiques de **résistance et de longévité**

Esthétique : Un aspect naturel et des teintes uniformes.

Haute résistance : Aux chocs, à l'abrasion et aux agents chimiques, à la flexion et à la compression.

Stable : Stabilité dimensionnelle et chromatique.

Les clients

Pythagore travaille pour des **particuliers via des cuisinistes**.

Lorsque le client a défini sa cuisine, nous pouvons le recevoir afin qu'il choisisse son modèle de granit ou de tectone. Nous effectuons ensuite la côte et la pose.

Nous ne traitons pas directement avec les particuliers, **c'est le cuisiniste qui propose et vend nos produits**.

Nous sommes des sous-traitants et nous devons donc assurer une qualité optimale à nos «ambassadeurs» que sont les cuisinistes.

Des qualités reconnues

Fondée dans les années 50 par Jean le Boedec, l'entreprise fabriquait à l'époque des Monuments Funéraires via ses propres carrières.

En 1992, elle se lance dans la **marbrerie de décoration** et se concentre rapidement sur cette unique activité. Véritable précurseur sur ce marché, l'entreprise se construit une solide réputation auprès des cuisinistes.

Repris en 2005 par Jérôme Trönel, l'entreprise poursuit son développement sur ce marché, aujourd'hui, en pleine croissance et est **actuellement leader dans la taille de la pierre et la marbrerie de décoration sur la région Bretagne**.

Pythagore compte :

15 employés – 2 administratifs – 7 personnes à l'atelier – 5 poseurs

80 clients cuisinistes en Bretagne

Les valeurs de l'entreprise

- **Les délais**

La principale force de Pythagore repose sur les **délais extrêmement courts** qu'elle propose à ses clients.

Un client est fourni une semaine après sa commande contre un mois pour les autres entreprises de ce secteur.

- **La qualité**

Ces délais ne doivent pas faire oublier que la qualité des produits se doit d'être **irréprochable tant à la découpe qu'à la pose**.

- **Le choix le plus important de Bretagne**

Pythagore possède le **stock de granit le plus important** tant par sa quantité que par sa diversité.

- **Une relation de confiance et de partenariat avec les cuisinistes**

L'entreprise a établi une **relation de confiance** avec les cuisinistes qui représentent et proposent nos produits.

Nous leur devons un large choix de produit, des délais courts et une qualité irréprochable.

Horaires



La journée de travail s'effectue en un roulement continu de 7h00 à 18h00. La durée de travail hebdomadaire est de 39h mais le temps de travail est annualisé. Certaines semaines peuvent donc excéder la durée légale en fonction de l'activité.

Les heures supplémentaires, comptabilisées à partir d'une pointeuse, sont intégralement récupérées.

Congés



Ils représentent **2,5 jours ouvrables** (tous les jours sauf dimanche, jours fériés et jours chômés dans l'entreprise) **par mois travaillés** sur la période du 1^{er} juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit un total de 30 jours ouvrables au maximum.

L'entreprise Pythagore ferme 3 semaines en août ainsi qu'une semaine à Noël. Les congés sont donc imposés sur cette période.

La 5^{ème} semaine de congés Payés peut donc être posée aux dates de votre choix.

Notes

Consignes de sécurité

Les protections individuelles

Elles sont obligatoires. Elles sont à votre disposition, utilisez les convenablement et de façon adaptée. Pour votre sécurité, portez les protections nécessaires à votre poste de travail.



Les protections auditives

sont obligatoires dans l'atelier à côté de zones bruyantes



Les gants

protègent des coupures, brûlures thermiques et chimiques



Le vêtement de travail adapté

est une des premières mesures d'hygiène et de sécurité



Les lunettes de protection

protègent des éclats

Les protections machines



Les machines sont sécurisées par des systèmes de protection.

Ces protections NE doivent PAS être enlevées sauf d'un commun accord. Ceci tout particulièrement pour les découpeuses qui possèdent des lames apparentes.

La circulation

Respectez les consignes de circulation dans l'enceinte de l'entreprise et à l'extérieur pour votre sécurité et celle des autres.



Ne passez pas sous une charge en hauteur ou ne restez pas en dessous



Attention au passage des véhicules de manutention et n'obstruez pas les voies de circulation

Conduite à tenir en cas d'incendie



Le cas le plus probable d'incendie dans l'entreprise est l'incendie électrique, il faut donc savoir y répondre. **NE jetez PAS** d'eau mais utilisez plutôt un extincteur à base de CO_2



Vous trouverez des extincteurs à votre disposition dans l'atelier. Respectez bien le mode d'emploi avant utilisation car il existe plusieurs types d'extincteurs (eau, CO_2 , poudre) pour les différents types de feu.



ALERTEZ ou faites alerter les secours.
Composez le 112 depuis un téléphone portable
Le 15 pour le SAMU depuis un téléphone fixe



Sortez de l'atelier par les issues dégagées sans précipitation

Conduite à tenir en cas d'accident



En cas de blessure bénigne faites appel à la personne désignée pour dispenser les premiers soins, s'il en existe une, et prévenez votre responsable.



Ne paniquez pas ! Pensez à supprimer le risque s'il persiste.



Ne bougez pas le blessé et protégez le de risques éventuels



ALERTEZ ou faites alerter les secours.

Composez le 112 depuis un téléphone portable

Le 15 pour le SAMU depuis un téléphone fixe


Les gestes et postures

Le mal de dos est devenue " le mal du siècle ". Très souvent, une mauvaise posture pour lever une faible charge peut être à l'origine du mal, de même que lever une charge dont on a mal évalué le poids.

Pour économiser votre colonne vertébrale et éviter beaucoup d'accidents, adoptez les positions suivantes : poussez une charge au lieu de la tirer



- Placez-vous au-dessus de la charge pour lever
- Pliez les jambes et utilisez leur force pour remonter
- Maintenez votre colonne droite



- Adaptez votre plan de travail



- Lorsque vous déplacez une pièce encombrante, faites vous aider. Ne déplacez pas plus de 25 kilos tout seul sans l'aide d'une machine.